



# PLATFORM ZERO INCIDENTS

SF16-007

## SAFETY FLASH: ORDE EN NETHEID

### GOOD PRACTICE

- ✔ Een schone en opgeruimde werkomgeving (dek, machinekamer)
- ✔ Elektrische kasten vrijhouden van materiaal
- ✔ Trappen en (nood-)uitgangen zijn schoon en vrij van obstakels
- ✔ Gebruikte poetsdoeken worden opgeslagen in afsluitbare stalen bak/emmers
- ✔ Olielekkages worden direct verholpen
- ✔ Materialen en gereedschappen worden bewaard in daarvoor bestemde kasten
- ✔ Verf wordt gesloten bewaard in daarvoor bestemde opslag



Obstakels, rommel en losliggende materialen kunnen leiden tot vervelende ongelukken. De basis van veilig werken begint met een schone en opgeruimde werkomgeving!



### BAD PRACTICE

- ✘ Rommel, vuil en losse materialen aan dek en in de machinekamers
- ✘ Olielekkages laten bestaan
- ✘ Verfblikken open en onopgeruimd laten staan in de werkomgeving
- ✘ Obstakels op of in nabijheid van trappen en/of (nood-)uitgangen laten liggen

### ACTIE VRAGEN:

- Werken wij in een schone en opgeruimde omgeving?
- Wat zijn de gevaren van een slordige en vuile werkomgeving?
- Hoe houden wij elkaar scherp op het behouden van een schone en opgeruimde werkplek? Spreken we elkaar hier op aan?

**Disclaimer:** De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt.

