



PLATFORM ZERO INCIDENTS

SF18-23

SAFETY FLASH: ORDE EN NETHEID

GOOD PRACTICE

- 👍 Een schone en opgeruimde werkomgeving (dek, machinekamer).
- 👍 Elektrischekasten vrijhouden van materiaal.
- 👍 Trappen en (nood-)uitgangen zijn schoon en vrij van obstakels.
- 👍 Gebruikte poetsdoeken opslaan in afsluitbare stalen bak/emmers.
- 👍 Olielekkages direct verhelpen.
- 👍 Overtollig vet weghalen, zeker bij draaiende delen.
- 👍 Materialen en gereedschappen bewaren in de daarvoor bestemde kasten.
- 👍 Verf gesloten bewaren in de daarvoor bestemde opslag.



De basis van veilig werken begint met een schone en opgeruimde werkomgeving. Obstakels, rommel en losliggende materialen kunnen leiden tot uitglijden, struikelen en vallen!



BAD PRACTICE

- ✗ Rommel, vuil en losse materialen aan dek en in de machinekamers.
- ✗ Olielekkages laten bestaan.
- ✗ Verfblikken open en onopgeruimd laten staan in de werkomgeving.
- ✗ Obstakels op of in nabijheid van trappen en/of (nood-)uitgangen laten liggen.

ACTIE VRAGEN:

- Wat zijn de gevaren van een slordige en vuile werkomgeving?
- Waar kunnen we gebruikte lappen en doeken opslaan? Houd hier rekening met gevaar voor broei.
- Zijn er genoeg faciliteiten om gereedschappen en middelen op te slaan?

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt.

