



SAFETY FLASH: ORDNUNG UND SAUBERKEIT

GOOD PRACTICE

- ✔ Eine saubere und aufgeräumte Arbeitsumgebung (Deck, Maschinenraum).
- ✔ Elektrische Schaltschränke von Material freihalten.
- ✔ Treppen und (Not-)Ausgänge sind sauber und frei von Hindernissen.
- ✔ Gebrauchte Putzlappen werden in verschließbaren Stahlbehältern/Eimern aufbewahrt.
- ✔ Öllecks sofort beseitigen.
- ✔ Überflüssiges Fett abwischen, vor allem an drehenden Teilen.
- ✔ Materialien und Geräte in den dafür bestimmten Behältern aufbewahren.
- ✔ Farben verschlossen an dem dafür bestimmten Lagerort aufbewahren.



Die Grundlage für sicheres Arbeiten ist stets eine saubere und aufgeräumte Arbeitsumgebung! Hindernisse, Gerümpel und herumliegende Materialien können zum Ausrutschen, Stolpern und Stürzen führen.



BAD PRACTICE

- ✘ Gerümpel, Schmutz und lose Materialien an Deck und in den Maschinenräumen.
- ✘ Öllecks liegenlassen.
- ✘ Farbdosen offen und unaufgeräumt im Arbeitsbereich stehenlassen.
- ✘ Hindernisse auf oder in der Nähe von Treppen und/oder (Not-)Ausgängen liegenlassen.

AKTION FRAGEN:

- Welche Gefahren birgt eine schlampige und schmutzige Arbeitsumgebung in sich?
- Wo können wir gebrauchte Lappen und Tücher aufbewahren? Berücksichtigen Sie dabei auch die Gefahr hoher Temperaturen.
- Gibt es genügend Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Geräten und Materialien?

Disclaimer: Die Informationen in diesem Dokument wurden mit der höchstmöglichen Genauigkeit erstellt. Allerdings können die Plattform Zero Incidents und ihre Teilnehmer in keiner Weise für die Inhalte haften. Die Annahme von Maßnahmen, Vorschlägen, Warnungen, etc. müssen daher immer abgewogen und vorgängig einer Risikobewertung unterzogen werden. Verbreitung dieses Dokument unter den Dritten ist zulässig, sofern dies in der ursprünglichen Form durchgeführt wird.

