



SAFETY FLASH: UITGLIJDEN, STRUIKELEN EN VALLEN

GOOD PRACTICE

- 👍 Opgeruimde werkplek
- 👍 Opstaande randen, stuurhuisput en trappen zijn goed gemarkeerd
- 👍 Dragen van veiligheidsschoenen en reddingsvest
- 👍 Voldoende verlichting in werkgebied
- 👍 Looppaden (inclusief traptreden) voorzien van anti-slip
- 👍 Mangaten zijn dicht of voldoende afgeschermd of gemarkeerd



Uitglipden, struikelen en vallen, komt ook in onze binnenvaart regelmatig voor. Kleine aanpassingen kunnen vervelende verwondingen of zelfs erger voorkomen!



BAD PRACTICE

- ✗ Lopen op een gladde ondergrond
- ✗ Ongeschikt schoeisel dragen
- ✗ Niet dragen reddingsvest
- ✗ Onvoldoende/slechte verlichting in werkgebied
- ✗ Slordige werkplek
- ✗ Geen/onvoldoende markering opstaande randen, stuurhuisput en trappen
- ✗ Open mangaten zonder afscherming of markering

ACTIE VRAGEN:

- Zijn opstaande randen, trappen en de stuurhuisput duidelijk gemarkeerd aan boord?
- Hebben wij de juist persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan boord?
- Hoe helpen we elkaar om niet uit te glijden, te struikelen of te vallen? (bijvoorbeeld: aanspreken op onveilig gedrag)

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt.

